



РУССКИЙ

КОФЕВАРКА MW-1657 BK

Кофеварка предназначена для приготовления напитка из молотых кофейных зерен.

ОПИСАНИЕ

- Кофеварка питания «I/O» со световым индикатором
- Кобза для кофе
- Шкала уровня воды
- Резервир для воды
- Мерная ложка
- Держатель фильтра с противокапельным клапаном
- Многоразовый нейлоновый фильтр
- Подставка для подогрева кобзы
- Мерная ложка

Внимание!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Сохраняйте данное руководство в течение всего срока эксплуатации.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

* Перед первым включением убедитесь в том, что рабочее напряжение кофеварки соответствует напряжению в электрической сети.

* Вставьте кофеварку только в её прямому назначению.

* Используйте кофеварку, переведя выключатель питания (1) в положение «», при этом загорится световой индикатор, кофеварка начнет работать.

* Наполните резервир (4) горячей водой до требуемого уровня. Уровень воды определите с помощью шкалы (3) с разметкой в чашках.

* Закройте крышку (5).

* Вставьте фильтр (7) в держатель (6).

* Мерной ложкой (9) отмерьте необходимое количество молотого кофе и засыпьте его в фильтр (7). В среднем на одну чашку кофе требуется 6 грамм молотого кофе, точное количество подбирается в зависимости от вкуса.

* Заполните резервир (4) горячей водой до требуемого уровня.

* Добавьте в кофеварку (2) чистую воду из магистральной сети.

* Установите кофеварку на сухой горячий подогреватель.

* Не используйте устройство вне помещений.

* Используйте кофеварку только в её прямому назначению.

* Не используйте устройство на склоне.

